



# RAPPORT D'AUDIT, dans le cadre de l'appellation



## Vérification de l'installation d'une pompe à chaleur



### Installation

Nom de l'utilisateur :  
Adresse de la visite : 67880 KRAUTERGERSHEIM

### Mission

N° de mission : 24191  
Visite effectuée le : 28/04/2011  
Organisme de contrôle : Coprotec  
Auditeur :

### Entreprise titulaire de l'appellation

Raison sociale : ALSACE GEOTHERMIE  
Identifiant :

## Synthèse des non-conformités constatées

Réf.	Niveau du défaut	Intitulé
Aucune erreur constatée.		

## Analyse technique

Risques pour l'utilisateur (identifiés par un examen visuel) : non

Commentaires :

Risques pour le fonctionnement (identifiés par un examen visuel) : non

Commentaires :

## Récapitulatif des défauts constatés par entreprise + CAS par entreprise

Défauts à corriger	A	EcM
CAS : 1 - Prestation excellente 0 défaut 2 - Prestation satisfaisante 1 à 4 défauts A 3 - Prestation insuffisante 1 défaut EcM ou 5 défauts A et plus 4 - Prestation défectueuse 2 défauts EcM et plus	Cas n°1 Prestation excellente 0 défaut	
Délais de réparation	-	
Contre visite obligatoire	Non	

